
 G-20009381-1	Venezolana de Industria Tecnológica, C.A	Código:
		Revisión:
	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100	Edición:
		Año de Emisión: 2012
		Página: 1 de 6

**INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE
CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100**

Desarrollado por: <i>Gerencia de Desarrollo Tecnológico</i>	Elaborado Por: <i>Ing. Verónica Romero</i>	Revisado Por: <i>Ing. Rafael Marin</i>
---	--	--

	Venezolana de Industria Tecnológica, C.A	Código:
	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100	Revisión:
Edición:		
Año de Emisión: 2012		
		Página: 2 de 6

El presente instructivo muestra los pasos a seguir para la actualización de los controladores de la Tableta Modelo T1100:

Descripción del Procedimiento:

1. Tras haber encendido el equipo, se puede visualizar en la pantalla una ventana con el siguiente mensaje: **“This test version was expired.”**, tal y como se aprecia en la Figura N° 1. Dicho mensaje indica que el controlador de audio instalado actualmente en la Tableta Modelo T1100, se encuentra desactualizado y ha expirado la versión de prueba para dicho equipo.





Figura N° 1

Es importante mencionar, que a pesar de que se muestra el mensaje de error de que ha expirado el controlador de audio instalado, se puede apreciar que el equipo no reconoce físicamente el dispositivo de audio. Esto se puede corroborar accediendo a través de la barra de tareas del sistema, dando Click

	Venezolana de Industria Tecnológica, C.A	Código:
	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100	Revisión:
Edición:		
Año de Emisión: 2012		
		Página: 3 de 6

en el icono de “Audio” (ubicado en la parte superior derecha), luego en “Configuración de Sonido” y por ultimo seleccionando la pestaña “Hardware”, en donde se visualizará lo antes descrito, tal y como se aprecia en la Figura N° 2.





Figura N° 2

- Posteriormente se procederá instalar el controlador actualizado, el cual tiene por nombre “**T1100-actualizacion.tar.gz**” y que puede ser descargado directamente de la pagina www.vit.gob.ve (accediendo a través de la pestaña “*Soporte – Controladores – Portátiles – Modelo T1100*”). Luego de haber sido descargado, se procede a descomprimir el mismo, haciendo Doble Click en el icono de dicho controlador y en donde se mostrará una carpeta con el nombre “**T1100-driver-for-debian7-20120220_release**”, la cual se deberá copiar dentro de la carpeta “Documentos”.


 G-20009381-1	Venezolana de Industria Tecnológica, C.A	Código:
	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100	Revisión:
Edición:		
Año de Emisión: 2012		
		Página: 4 de 6

3. Luego de haber realizado el paso anterior, haciendo uso del “Terminal de Root” (introduciendo para ello la clave del Root por defecto “123456”) y al cual se puede acceder a través de la barra de tareas, se deberá dar Click en el menú “ACTIVIDADES - ACCESORIOS - Terminal de Root”, colocando los siguientes comandos: *(Ver Figura N° 3)*

cd Documentos ↵ (enter)

cd T1100-driver-for-debian7-20120220_release ↵ (enter)

sh install1.sh ↵ (enter)




```

Terminal
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@vit-tecnica:/home/vit# cd Documentos/
root@vit-tecnica:/home/vit/Documentos# cd T1100-driver-for-debian7-20120220_release/
root@vit-tecnica:/home/vit/Documentos/T1100-driver-for-debian7-20120220_release# sh install1.sh


```

Figura N° 3

5. Después de haber instalado el primer paquete “install1.sh”, se deberá reiniciar el sistema para actualizar el equipo, lo cual tiene una duración de aproximadamente 3 minutos, y en donde luego de iniciar el sistema operativo ya no se visualizara el mensaje de error que se apreciaba inicialmente.
6. Se procede por consiguiente a instalar el segundo paquete “install2.sh”, siguiendo los mismos pasos anteriores, tal y como se aprecia en la Figura N°

	Venezolana de Industria Tecnológica, C.A	Código:
	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100	Revisión:
Edición:		
Año de Emisión: 2012		
		Página: 5 de 6

4, demorándose igualmente 3 minutos, y en donde luego de haber terminado el proceso de instalación del paquete, el equipo se apagará automáticamente.



```

Terminal
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@vit-tecnica:/home/vit# cd Documentos/
root@vit-tecnica:/home/vit/Documentos# cd T1100-driver-for-debian7-20120220_release/
root@vit-tecnica:/home/vit/Documentos/T1100-driver-for-debian7-20120220_release# sh install2.sh

```

Figura N° 4

7. Se enciende de nuevo el equipo, para corroborar de que no se visualice el mensaje de error y de que el sistema reconozca el dispositivo de audio, accediendo nuevamente a través de la barra de tareas del sistema, dando Click en el icono de “Audio” (ubicado en la parte superior derecha), luego en “Configuración de Sonido” y por último seleccionando la pestaña “Hardware”, en donde se visualizará el dispositivo de audio reconocido, tal y como se aprecia en la Figura N° 5.





Figura N° 5

 G-20009381-1	Venezolana de Industria Tecnológica, C.A	Código:
		Revisión:
		Edición:
	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE CONTROLADORES DE TABLETA MODELO T1100	Año de Emisión: 2012
		Página: 6 de 6

8. Posteriormente se deberá probar el audio del equipo para verificar el buen funcionamiento del mismo, reproduciendo para ello algún archivo de música o de voz, finalizando de este modo el procedimiento a seguir para la actualización de los controladores de la Tableta Modelo T1100.